



Wójt Gminy Rzezawa

ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
Telefon: 14 68 58 100 lub 14 68 58 600 Faks: 14 68 58 600 w. 36
e-mail: gmina@rzezawa.pl
www.rzezawa.pl

Nasz znak: RID.ZP.271.2.18.2019

Rzezawa, dnia 16.07.2019 r.

ODPOWIEDZI na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, iż w dniach 09.07.2019 r. oraz 10.07.2019 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania oferentów o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa części budynku szkoły podstawowej na przedszkole integracyjne oraz kuchnię ze stołówką, nowe pomieszczenia dydaktyczne, świetlicę środowiskową wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, c.o., gaz, elektryczną oraz windą na dz. nr 458/10, 458/13, 460/2, 461 obr. Dąbrówka, gmina Rzezawa”.

Na podstawie art. 38, ust.1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16) wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1:

Przedmiar robót — instalacje sanitarne pozycja 32 nakazuje usunąć ziemię z budynku w ilości 8,08 m³. Brakuje pozycji dotyczącej wywozu nadmiaru materiału. Proponuje się o uzupełnienie wywozów o pozycję katalogową KNR 401/108/11 oraz pozycję KNR401/108/12 krotność 9.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Uzupełniony przedmiar w załączeniu

Pytanie nr 2.

Przedmiar robót budowlanych — brak pozycji przedmiarowych na usunięcie materiału z rozbiórki z budynku: dotyczy pozycji: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Proponuje się uzupełnienie kosztorysu o pozycję katalogową KNR 401/106/4.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Uzupełniony przedmiar w załączeniu.

Pytanie nr 3:

W pozycji 7 przedmiaru robót budowlanych — rozbiórki izolacji cieplnej ze styropianu — proszę o podanie prawidłowej ilości przeznaczonej do demontażu (grubości styropianu)

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Uzupełniony przedmiar w załączeniu. Ilość styropianu do rozbiórki to 34,39 m³ gr. 5 cm.

Pytanie nr 4:

Pozycja 7 i 8 przedmiaru robót budowlanych — brak wywozu i utylizacji związanej ze zdemontowanym styropianem i papą. Proponuje się uzupełnienie o pozycję katalogową KNR 401/108/11 oraz pozycję KNR401/108/12 krotność 9 (wywóz) oraz pozycję indywidualną utylizacja styropianu i papy.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Uzupełniony przedmiar w załączeniu.

Pytanie nr 5:

Wnoszę o rozdzielenie pozycji nr 28 przedmiaru robót budowlanych na KNR 404/1103/04 oraz KNR 404/1103/05 krotności 9.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Uzupełniony przedmiar w załączeniu

Pytanie nr 6:

Proszę o potwierdzenie, iż wyposażenie w meble oraz inne nie ujęte w przedmiarze robót nie jest przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Wyposażenie w meble oraz inne nie ujęte w przedmiarze robót nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 7:

Proszę o wyjaśnienie co do użytej stolarki okiennej. Niektóre ujęte w przedmiarze okna PCV występują o odporności ogniowej E160 — nie produkują okien PCV o odporności ogniowej E160 — proszę o ewentualną zmianę wymienionych na stolarkę okienną aluminiową dostosowaną kolorystycznie do wymienionej.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Dla okien O8 i O9 należy zastosować stolarkę okienną aluminiową o odporności ogniowej E160. Pozostałe okna PCV lub drewniane.

Pytanie nr 8:

Ślusarka drzwiowa — proszę o wyjaśnienie: zgodnie z zestawieniem występują drzwi PCV o danej ognioodporności których nie produkują. Proszę o ewentualną zmianę całej ślusarki drzwiowej na system aluminiowy.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Należy zastosować całą stolarkę drzwiową aluminiową.

Pytanie nr 9:

Proszę o podanie parametrów przenikania ciepła dla zastosowanej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz określenie parametrów dla szyb zarówno w drzwiach, naświetlach jak i oknach (np. bezpieczna?)

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Współczynnik przenikania ciepła dla stolarki zewnętrznej okiennej: $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Współczynnik przenikania ciepła dla stolarki zewnętrznej drzwiowej: $U=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Szklenie w drzwiach oraz w oknach i naświetlach: szyba bezpieczna. Okna oraz drzwi wewnętrzne dźwiękoszczelne.

Pytanie nr 10:

Proszę o potwierdzenie, iż koszty eksploatacji i utrzymania windy osobowej i towarowej będą po stronie Zamawiającego, w tym późniejsze UDT, obowiązkowe comiesięczne koszty serwisowe.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Koszty eksploatacji po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 11:

Proszę o podanie klasy odporności ogniowej dla drzwi windy osobowej i towarowej.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Drzwi do wind osobowej i towarowej nie muszą spełniać klasy odporności ogniowej.

Pytanie nr 12:

Proszę o podanie parametrów dla parapetów wewnętrznych.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Parapety wewnętrzne okien zewnętrznych: grubość 2,5 cm, górna krawędź zaokrąglona (frezowana), rogi zaokrąglone, szerokość i kolor zgodnie z istniejącymi parapetami.

Materiał: aglomarmur.

Pytanie nr 13:

Proszę o podanie parametrów dla użytych paneli podłogowych.

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Nie projektuje się użycia paneli podłogowych. Uzupełniony przedmiar w załączeniu.

Pytanie nr 14:

Proszę o podanie parametrów dla użytej wykładziny.

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Elastyczna wykładzina obiektowa wielowarstwowa.

Typ wykładziny	Wykładzina PCV
Grubość całkowita	min. 2,0 mm
Warstwa użytkowa	min. 0,8 mm
Zabezpieczenie powierzchni	PUR
Stabilność wymiarów	<0,4%
Wgniecenia resztkowe	<0,1mm
Odporność na światło stopień	6
Klasyfikacja ogniowa	Bfl-S1
Klasa antypoślizgowości	R10, DS

Przewodnictwo cieplne	0,17W/m2K
Odporność chemiczna	dobra
Odporność na meble na rolkach	dobra
Odporność na nacisk punktowy	dobra
Klasa ścieralności	T
Zabezpieczenie antygrzybiczne i antyfungicydowe	dobrze

Pytanie nr 15:

Brak pozycji katalogowej na spawanie (pozycja 56, 69). Proponuje się o uzupełnienie o pozycję katalogową KNR 202/1112/9.

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Uzupełniony przedmiar w załączeniu.

Pytanie nr 16:

Proszę o rozbić pozycji nr 57, 70 przedmiaru robót budowlanych na NNRNKB 202/1130/2 oraz NNRNKB 202/1130/3 wraz z krotność 5.

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Uzupełniony przedmiar w załączeniu.

Pytanie nr 17:

Pozycja nr 67, 83, 87, 99 przedmiaru robót budowlanych zastosowano błędny katalog. Proponuję się KNRW 202/1510/1 malowanie farbami emulsyjnymi.

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Nakłady proszę pozostawić bez zmian proponowane nakłady odnoszą się do malowania farbą olejną i ftalową.

Pytanie nr 18:

Proszę o robienie pozycji 109 oraz 110 przedmiaru robót budowlanych ze względu na fakt, iż jest zastosowana winda osobowa oraz towarowa.

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Uzupełniony przedmiar w załączeniu.

Pytanie nr 19:

W zestawieniu stolarki okiennej rys. B.13 i załączonym opisie przyjęta jest stolarka okienna PCV biała, nie mniej okna O8; O9 z uwagi EI 60 muszą być wykonane w aluminium.

Czy Zamawiający dopuszcza mieszany układ czy pozostałe okna muszą być wykonane w aluminium Proszę o określenie parametru dźwiękoszczelności. Czy parametr ten odnosi się tylko do szyby czy całego okna oraz czy w pomieszczeniach, gdzie występuje wspomniana stolarka okienna, drzwi wewn. również mają posiadać ten sam współczynnik dźwiękoszczelności.

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Dla okien O8 i O9 należy zastosować stolarkę okienną aluminiową o odporności ogniowej E160. Pozostałe okna PCV lub drewniane.

Współczynnik izolacyjności akustycznej dla okien i drzwi wewnętrznych (rozumianych jako przegroda czyli szyba i rama): $\min R'A1 = 25 \text{ dB}$

Pytanie nr 20:

W zestawieniu stolarki drzwiowej rys. B.12 jest podobna sytuacja. Pytanie analogiczne jak do okien. Brak w zestawieniu drzwi zewnętrznych Di. Czy to są drzwi istniejące czy należy je wykonać. Czy kolor drzwi należy przyjąć jednostronny czy obustronny.

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Należy zastosować całą stolarkę drzwiową aluminiową.
Drzwi Di to drzwi istniejące nie podlegające wymianie.
Kolory drzwi obustronne.

Pytanie nr 21:

Proszę o uzupełnienie opisu dla projektowanej windy osobowej i towarowej. W załączonej dokumentacji są tylko rys. konstrukcyjne. Brak informacji odnośnie wyposażenia kabiny.

Odpowiedź na pytanie nr 21:

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA DŹWIGU OSOBOWEGO

DANE PODSTAWOWE	
Zgodność z normą	EN 81-20/50
Rodzaj	Osobowy
Napęd	Elektryczny, linowy, bezreduktorowy, z falownikiem, lewy
Maszynownia	Bez maszynowni, napęd umieszczony w szybie
Szafa sterowa	Umieszczona na najwyższej kondygnacji w ościeżnicy drzwi szybowych wg załączonych rysunków
Udźwig nominalny	630 kg lub 8 osób
Wysokość podnoszenia	6,95 m
Prędkość	1,0 m/s
Liczba przystanków	3
Liczba dojeżdż	3
Przystanek podstawowy	0
Zasilanie	400V / 50Hz / 4,5 kW
SZYB	
Rodzaj	Konstrukcja żelbetowa
Wewnętrzne wymiary szybu	1700 x 1750 mm (szer. x głęb.) - wg projektu 1650 x 1750 mm (szer. x głęb.)
Wysokość nadszybia	3,40 m

Głębokość podszybia	1,00 m
Wysokość otworów drzwiowych	2200 mm
DRZWI KABINOWE	
Rodzaj	Automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Wymiary	900 x 2000 mm (szer. x wys.)
Typ zabezpieczenia	Kurtyna świetlna
Liczba drzwi	1 szt.
DRZWI SZYBOWE	
Rodzaj	Automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Wymiary	900 x 2000 mm (szer. x wys.)
Liczba drzwi	3 szt.
KASETY WEZWAŃ I PIĘTROWSKAZYWACZE	
Wyświetlacz pozycji kabiny	Na każdym przystanku – LED DOT MATRIX
Strzałki kierunku jazdy	Na każdym przystanku
Położenie kaset wezwań	W ościeżnicy drzwi szybowych
Położenie piętrowskazywacza	W ościeżnicy drzwi szybowych
STEROWANIE	
Rodzaj sterowania	Mikroprocesorowe, zbiorcze „góra-dół“
Opcje sterowania	Zjazd pożarowy na przystanek podstawowy (wymaga doprowadzenia sygnału pożarowego do dźwigu oraz podtrzymania zasilania dźwigu do momentu zjazdu na przystanek) – w przypadku otrzymania sygnału o pożarze z centrali pożarowej budynku kabina zjeżdża do przystanku ewakuacyjnego, otwiera drzwi i nie przyjmuje nowych wezwań TAK Automatyczny dojazd do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia oraz otwarcie drzwi TAK
KABINA	
Wymiary kabiny	1100 x 1400 x 2100 mm (szer. x głęb. x wys.)
Rodzaj	Nieprzelotowa
Ściany kabiny	Ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Podłoga	Wykładzina antypoślizgowa PVC
Sufit	Stal nierdzewna szczotkowana
Oświetlenie	Oświetlenie LED (automatyczne wyłączanie oświetlenia) i 60 min. akumulatorowe – awaryjne
Wentylacja elektryczna	Tak
Lustro	Tak, 3/4 ściany tylnej – jasne
Poręcz	Tak, na ścianie bocznej , ze stali nierdzewnej
Panel dyspozycji	Ze stali nierdzewnej szczotkowanej z przyciskami z oznaczeniami Braille’a – 1 szt. Piętrowskazywacz LED ze strzałkami kierunku jazdy
Urządzenie głośnomówiące	Tak
Przycisk otwierania drzwi	Tak
Przycisk zamykania drzwi	Tak
Łączność telefoniczna	GSM
Wskaźnik przeciążenia	Tak
Interkom	Nie
Listwy przypodłogowe	Anodowe aluminium
Dostępność dla osób niepełnosprawnych (PN-EN 81-70)	Tak

Z poważaniem

WÓJT

mgr inż. Mariusz Palej

