





6B.- urządzenie odpylające – multicyklon:



6. Fotograficzny materiał poglądowy:
6A. -strugarka wyrówniarka Jaroma:



1. Podstawa opinii:

formalna - ww. zlecenie;

merytoryczna – z natury i dokumentacji pojazdu.

2. Ogólny harmonogram prac:

- 1) identyfikacja;
- 2) ocena stanu obiektu badań;
- 3) wykonanie dokumentacji fotograficznej;
- 4) opracowanie opinii;

3. Czas, miejsce i osoby obecne podczas badań:

1. dn. 11.04.2019 r. – godz. 09:00 w miejscowości Rzezawa,

2. przedstawiciel GZGK.

4. Metoda badań:

Organoleptyczna.

5. Dane techniczno – identyfikacyjne:

1. strugarka - wyrówniarka

Nr identyfikacyjny (VIN):	0327
Marka:	Jaroma
Typ:	DSVC
Model:	40
Rok produkcji:	1998
Rodzaj urządzenia:	strugarka - wyrówniarka
Masa własna:	ok. 1150 kg
Długość wrzeciona:	400 mm
Długość stołu:	2940 mm
Ilość silników:	1
Moc silnika:	4 kW

2. urządzenie odpylające – multicyklon:

Nr identyfikacyjny:	60
Nr certyfikatu:	16/97
Marka:	Instalwent
Typ:	P-5
Rok produkcji:	1997
Masa:	49,5 kg
Moc silnika:	2,2kW
Obroty silnika:	2800 obr/min
Typ silnika:	STg80-2D

7. OCENA STANU TECHNICZNEGO RUCHOMOŚCI:

Przedstawione do wyceny urządzenia strugarka wyrówniarka oraz odciąg trocin- multicyklon są urządzeniami polskich producentów w średnim stanie technicznym od dłuższego czasu były nieużywane. Wymagają w związku z powyższym przeglądów, sprawdzenia i konserwacji.

Na rynku internetowym można spotkać oferty sprzedaży podobnych urządzeń w różnych wersjach wyposażenia i stanów technicznych. Analiza ofert rynkowych porównywalnych urządzeń, tej samej klasy i tego samego rodzaju, których użyłem do badań porównawczych przedstawiłem w poniższym zestawieniu tabelarycznym.